

TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía Transporte Zupri FECHA 7-11-2013 HORA

Dirección

TERMINAL

ODOMETRO

537880

☐ Conexiones de Frenos de Aire
☑ Líneas de Aire
☑ Batería
☐ Cuerpo
☐ Accesorios de Freno
☐ Presión Aire o

☐ Presión de Aceite
☐ Equipo de Emergencia
Extintor
Triángulos Reflectores
Focos y Fusibles de Repuesto
Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
☐ Motor

☐ Radiador
☐ Cinturón de Seguridad
☐ Dirección
☐ Timón
☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
☐ Computadoras

☐ Luz de Falla de Freno
☐ Pedal de Freno
☐ Fluido Hidráulico
☐ Freno de Estacionamiento
☐ Embrague
☐ Calentador
☐ Equipo de Entrega
☐ Transmisión
☐ OTC-Handheld
☐ Otros

☐ Eje Delantero
☐ Sistema Combustible
☐ Generador
☐ Bocina
☐ Luces y reflectores Frente, Freno, y Traseras Indicadores de Giro, despeje
☐ Espejos
☐ LEDS de panel de Sellos

<3mm
☐ Equipo de Remolque y acople
☐ Transmisión
☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
☐ Parabrisas y Ventanas
☐ Limpia Parabrisas
☐ Tarjeta OTC de conductor
☐ Tanque asignado

Trailer(s)
☐ Conexión de aire a Frenos
☐ Freno de Estacionamiento
☐ Patas
☐ Luces y Reflectores
☐ Sellos Electrónicos

☐ Tanque
☐ Equipo de entrega
☐ Suspensión, resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
☐ Otros

☐ Equipo de Remolque y Acople
☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria Inspección pre viaje

Comentarios

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: Hora: Firma:

Se le reparo radiador e instalaron bases nuevas al radiador y tensores, cambio mangueras rotas de admision, ajustaron los Frenos

Nombre del Inspector: (Letra imprenta): Firma del Inspector:

Firma del Conductor: Fecha:

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

Firma del Mecánico: [signature] Fecha: 7-11-2013

Firma del Conductor: Fecha: